

Problém s AAD Vigil

Majitelé všech Vigil dodaných letos v březnu (a raději i v únoru) by si měli co nejdříve vyzkontrolovat zavěrací mechanismy - některé cuttery z tohoto období vykazaly špatný povrch, který má šanci oškrábnout. Také se může jednat o postroj, kde je cutter připevněn nad páskem. Zjistěte si nedostatky by se měly co nejdříve hlásit výrobci.